

NCC tvarkos ir saugos taisyklės

Tvarkos ir saugos taisyklės taikomos NCC gamybos vietose Švedijoje ir gali būti papildytos konkrečios darbo vietos taisyklėmis. Darbo vadovai reiškia NCC darbo vadovus.

ĮVADAS

Prieš pradėdamas darbą NCC darbo vietoje, kiekvienas privalo atlikti bent vieną žodinį saugumo įvadą, kuris apima darbo vietos tvarkos ir saugos taisykles bei esamą riziką. Būtinai patvirtinimas.

ĮGŪDŽIAI

Profesinės grupės, kurių darbui atlikti reikia papildomo leidimo, pvz., kranų ir mašinų operatoriai, privalo patvirtinti leidimą pateikdami mašinos operatoriaus pažymėjimą darbo vadovui / BAS-U. Daug užduočių, pvz., karštasis apdirbimas ir grandininų pjūklų naudojimas, reikalauja specialaus paruošimo, kurį būtina patvirtinti pateikiant patvirtintą raštišką pažymą.

BENDRADARBIAVIMAS SAUGESNEI DARBOVIETEI UŽTIKRINTI

Darbdavys ir darbuotojas privalo bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta saugi darbo aplinka.

Visi privalo laikytis dabartinių taisyklių ir naudoti bei prižiūrėti jiems priskirtas saugos priemones.

Siekdami sukurti saugesnę darbo vietą, NCC dirba pagal koncepciją „Time Out“, pagal kurią laikoma, kad savaime suprantama darbo dalis – kiekvienas turi atitinkamai reaguoti ir elgtis, jei kyla grėsmė ar patenkama į pavojingas situacijas.

KASDIENIS SAUGOS PASITARIMAS

Prieš darbo pradžią, visi turi dalyvauti kasdieniame saugos pasitarime. Jo tikslas – akcentuoti ir teisingai įvertinti saugos aspektus trumpai apžvelgiant aktualias dienos užduotis, aktualias rizikas ir saugaus darbo principus.

INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Privalu visuomet nešioti apsauginį šalną su 3/4 taškuose prisegamu smakro dirželiu, atitinkantį EN 397 standartą, ir apsauginę avalynę nepraduriamu padu ir batų priekio apsauga.

Visada turi būti naudojama akių apsauga – apsauginiai akiniai arba antveidžiai laikantis EN166 standarto.

Klausos apsaugą ir pirštines privalu visada turėti su savimi ir, kai reikia, naudoti. Turi būti dėvimi signalinės spalvos viršutinės ir apatinės kūno dalies drabužiai pagal EN ISO 20471 standartą (3 klasė), išskyrus vykdant pastatų ir namų statybos ir priežiūros darbus bei atliekant akmenų ir asfalto gamybą, kai reikalavimas yra vilkėti tik viršutinės kūno dalies signalinės spalvos drabužius (2 klasė).

Signalinės spalvos liemenė, kuri neskirta darbui, naudojama tik lankytojų.

Darbo vietoje gali galioti griežtesnės taisyklės, pvz., Eismo valdybos taisyklės.

Dirbant aplinkoje, kur patiriamas dulkių, dujų arba dūmų poveikis, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Dirbant aplinkoje, kur patiriamas

NCC tvarkos ir saugos taisyklės

silikatinų medžiagų poveikis, būtina naudoti bent puskaukę su P3 filtru, jei ribinė vertė gali būti viršyta.

Jei egzistuoja kritimo rizika, turi būti visų pirma naudojama stacionari apsauga nuo kritimo (stelažai, turėklai, keltuvas, darbo platforma, apsauginis tinklas). Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojama tik kai negalima naudoti stacionarios saugos nuo kritimo įrangos.

Jei esama skendimo rizikos ir nesama techninės apsaugos, privalu dėvėti gelbėjimosi liemenę.

Jei būtina, turi būti naudojamos kitos individualios apsaugos priemonės.

NCC darbuotojai privalo dėvėti pagal vidaus tvarkos taisykles išduotą darbo aprangą ir avalynę.

Lankytojams taikomas taisyklės žr. skyriuje „Lankytojai“.

ID06

Kiekvienas, esantis darbo vietoje, turi nešioti įmonės identifikavimo ženklus ir laikytis ID06 taisyklių.

LANKOMUMO REGISTRACIJA

Remiantis įstatymu, visi dirbantieji privalo elektroniniu būdu registruoti savo buvimą statybų vietoje. Vadinasi, kiekvienas darbuotojas pats atsako už savo registraciją, t. y. jis privalo registruotis iš karto atvykęs į darbo vietą ir prieš ją palikdamas. Registracijai naudojama nurodyta techninė įranga. Jei registracija dėl kokių nors priežasčių nepavyksta, turi būti susisiekiama su darbų vadovybe.

TVARKINGUMAS

Darbo vieta turi būti tvarkinga ir prižiūrima. Tai padeda išvengti daugelio nelaimingų atsitikimų ir padidina darbo našumą.

Darbo dienos metu visi privalo prižiūrėti savo darbo vietos tvarką. Medžiagos turi būti saugomos nurodytoje vietoje ir neblokuoti transporto kelių. Medžiagos turi būti laikomos stabiliai, jei būtina, – pritvirtinamos.

Tvarka aplink darbo vietą būtina, kad nebūtų sukelta grėsmė tretiesiems asmenims. Privalu laikytis reikalavimų ir taisyklių, susijusių su konteinerių, medžiagų, mašinų ir t. t. išdėstymu.

Dirbant su silikatinėmis dulkėmis, turi būti atliekamas valymas, kad būtų išvengta dulkių sklaidos. Tai turėtų būti atliekama drėgnai plaunant arba naudojant dulkių siurbį su HEPA filtru (13 klasė). Suslėgtas oras kaip valymo būdas negali būti naudojamas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš pradėdant darbus visuomet turi būti patikrinta saugos įranga, kad būtų įsitikinta nepriekaištinga jos būkle ir funkcijomis. Galimi trūkumai turi būti nedelsiant pašalinami, apie juos turi būti informuota darbų vadovybė.

Remontuojant mašiną, konvejerį arba panašius įrenginius, visada turi būti naudojamas apsauginis jungiklis. Netaisykite, kai įrenginys veikia.

NCC tvarkos ir saugos taisyklės

Tam tikriems darbams gali reikėti laikinai atskirti darbo zoną, kad nebūtų sukelta grėsmė kitiems asmenims.

Atkreipkite dėmesį! Jei saugos priemonę būtina laikinai pašalinti, kad būtų atliktas darbas, darbų vadovybė turi duoti leidimą. Prieš paliekant darbo vietą, saugos priemonę privaloma grąžinti į ankstesnę padėtį.

Jei iš karto sugrąžinti neįmanoma, darbo zona turi būti atskirta ir apie tai nedelsiant informuota darbų vadovybė.

Dėl šios taisyklės nevykdymo ar nepakankamo vykdymo, remiantis Darbo aplinkos įstatymu, gali būti skirta bauda.

SAUGUS ATSTUMAS

Siekiant išvengti incidentų, susijusių su veikiančiomis mašinomis, svarbu laikytis saugaus atstumo. Naudojant ekskavatorius, aplink juos turi būti paliktas 25 m saugos atstumas; ten gali būti tik kasimo darbų rangovo darbuotojai. Norint dirbti arčiau, reikalingas darbo planas.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Jei darbo vietoje naudojamos ar laikomos degios medžiagos, visuomet apie tai būtina informuoti darbų vadovybę. Turi būti pasirūpinta, kad nebūtų užtvirti evakavimo maršrutai, gesintuvai turi būti pasiekiami, o degios medžiagos – saugiai laikomos. Kai dujų balionai nenaudojami, jie turi būti saugomi atskiroje, tam skirtoje vietoje ir turi būti pažymėti perspėjamosiomis lentelėmis.

Draudžiama naudotis halogeniniais prožektoriais.

KARŠTIEJI DARBAI

Laikoma, kad pagrindiniai karštieji darbai yra suvirinimas, pjovimas, darbas su pjovimo ir šlifavimo diskais, litavimas ar darbas su atvira liepsna.

Negalima pradėti jokių karštųjų darbų, kol atsakingasis NCC darbuotojas neatliko patikros ir nedavė leidimo. Įranga turi atitikti Darbo aplinkos valdybos reikalavimus, o darbai turi vykdomi laikantis Priešgaisrinės saugos asociacijos taisyklių. Turi būti laikomasi ir draudimo bendrovės reikalavimų, susijusių su profilaktinėmis priemonėmis.

TECHNINĖ APŽIŪRA IR LEIDIMAI

Remiantis įstatyme nurodytais laiko intervalais turi būti atliekama kasimo mašinų, keliamųjų kranų, hermetizuotų įrenginių, liftų ir panašios įrangos apžiūra.

Jei įranga neturi galiojančio atliktos apžiūros pažymėjimo, jos naudoti negalima.

Prieš pradėdamas darbus, atliktos apžiūros pažymėjimas turi būti pateiktas darbų vadovybei / BAS-U.

Naudojantis tam tikromis mašinomis ir įranga (pvz., sulankstomais ir sustumiamais keltuvais, keliamaisiais kranais ir krovininiais automobiliais) ir darbams uždaroje patalpose turi būti gautas rašytinis darbdavio / nuomininko leidimas.

NCC tvarkos ir saugos taisyklės

SAUGUS KROVINIŲ KĖLIMAS

Draudžiama būti po pakeltu krovinium. Zona, kurioje keliama, turi būti atitverta. Kiekvienas, tvirtinantis krovinį, turi būti baigęs mokymų kursą „Saugus krovinių kėlimas“.

KOPĖČIOS IR LAIPTELIAI

Negalima naudoti atremiamų kopėčių. Išimtiniais atvejais po paruošiamųjų darbų iš darbų vadovybės turi būti gautas kopėčių naudojimo leidimas. Naudojant kitas kopėčias, darbo laiptelius ir darbo platformas turi būti laikomasi „Saugios darbo aplinkos“ skyriaus gairių.

DARBAS SU MAŠINOMIS

Kiekvienas besinaudojantis įrenginiais turi gerai išmanyti jų funkcijas. Privalu nuolat tikrinti įrenginių fiksavimo ir apsaugos įrangą. Jei kyla abejonių dėl kurio nors prietaiso naudojimo, turi būti konsultuojamasi su darbų vadovybe, kad būtų atlikta apžiūra arba kreiptasi į tiekėją.

TRIUKŠMĄ / VIBRACIJĄ KELIANTYS DARBAI

Kiekvienas turi stengtis mažinti triukšmą ir žalą sukeliančią vibraciją. Tai daroma naudojant tokią įrangą ir įrenginius, kurie kelia kiek galima mažesnę triukšmą / vibraciją, ir imantis apsaugos priemonių, ypač triukšmingu darbo laiku, arba atliekant su vibracija susijusius darbus užtikrinant darbuotojų rotaciją. Be darbų vadovybės leidimo negalima naudoti muziką grojančių įrenginių. Klausytis muzikos per apsaugines ar atskiras ausines draudžiama. Radijo ryšiu naudotis leidžiama.

ELEKTROS SAUGA

Darbus, kurie susiję su elektros sistemomis ir įrenginiais, gali atlikti tik darbuotojai, turintys elektrotechniko kvalifikaciją.

Kadangi kabelius lengva pažeisti, jie turi būti pakabinti. Jokiu būdu negalima naudotis pažeistais elektros kabeliais. Jei konstatuojamas elektros kabelio pažeidimas, turi būti nedelsiant nutrauktas naudojimas kabeliu ir apie tai informuota darbų vadovybė.

SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS SUSIJUSI PROFESINĖ RIZIKA

Turi būti sudarytas darbo vietoje naudojamų pavojingų medžiagų sąrašas. Jame turi būti pateikiama informacija apie atitinkamos medžiagos naudojimą / laikymą ir su jos naudojimu susijusios rizikos vertinimas.

Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai darbo vadovybei turi pateikti pavojingų medžiagų, kurias jie naudoja darbo vietoje, saugos duomenų lapus. Kiekvienas, dirbantis su pavojingomis medžiagomis, turi gauti informaciją apie riziką ir būtinas apsaugos priemones.

NCC tvarkos ir saugos taisyklės

Kad būtų galima dirbti su nustatytais medžiagomis, pvz., asbestu, kietuoju plastikumu, silicio dioksidu, švinu, būtina sveikatos patikra, tinkamumo darbui pažyma ir, remiantis įstatymu, atitinkamas išsilavinimas.

APSAUGA NUO DULKIŲ MAŠINOSE IR OPERATORIAUS KABINOSE

Durys ir langai kabinoje turi būti uždaryti. Kabinos turi būti tvarkomos rizikos vertinime nustatytu dažnumu, mažiausiai kartą per savaitę. Valymas turi būti atliekamas naudojant dulkių siurbli ir (arba) šlapiai valant.

Kabinos ventiliacija turi būti tikrinama kasdien. Sutrikus veikimui, būtina nedelsiant susisiekti su darbų vadovybe. Ventiliacijos filtrus reikia reguliariai tikrinti ir keisti.

Dirbant su silikatinėmis medžiagomis, kabinoje turi būti įrengtas specialus oro tiekimo įrenginys ir temperatūros reguliavimo įranga. Kabinos oro imtuve turi būti įrengtas smulkių dalelių filtras (pagal SS-EN-779) ir priešfiltras.

SPROGDINIMAS

Turi būti laikomasi sprogdinimo darbų saugos taisyklių. Pastebėjus nesprogusių sprogmėnų, privaloma nedelsiant nutraukti darbą ir iškviesti darbų vadovybę bei sprogmėnų ekspertus.

DARBAS VIENAM

Vakare arba naktį jokie techninio aptarnavimo darbai negali būti atliekami dirbant vienam, išskyrus atvejus, kai darbų vadovybė suteikia specialų leidimą su specialiomis taisyklėmis ir instrukcijomis.

ALKOHOLIS IR NARKOTIKAI

NCC darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį ir narkotikus (žr. pridėtas Taisykles dėl alkoholio ir narkotikų). Darbo vietoje negali būti apsvaigusių ar dėl kitos priežasties darbui netinkamų asmenų. Visi esantieji darbo vietoje turi būti pasirengę atlikti alkoholio ir narkotikų testą. Gali būti vykdomi atsitiktiniai alkoholio ir narkotikų testai.

MOBILIEJI TELEFONAI

Mobiliųjų telefonų naudojimas darbo vietoje gali sukelti grėsmę. Mobilusis telefonas turi būti naudojamas saugiai, t.y. pasitraukus į pakraštį ar užėmus saugią poziciją. Mašinų ir keliamųjų kranų vairuotojai darbų vykdymo metu negali naudotis mobiliuoju telefonu.

Privačiai telefonu kalbėtis galima per darbo pertraukas.

NELAIMINGI ATSTITIKIMAI / INCIDENTAI / PASTEBĖJIMAI

Apie nelaimingus atsitikimus ir incidentus turi būti nedelsiant pranešta darbų vadovybei. Registracija turi būti atliekama per NCC darbo aplinkos pranešimų teikimo sistemą „Synergi“. Išorės darbuotojai taip pat skatinami atsisiųsti „Synergi“ programą.

NCC tvarkos ir saugos taisyklės

Dėmesio! Pastebėjimai ir supratimas apie nelaimingus atsitikimus yra itin svarbu norint užtikrinti sveikatą ir saugą.

PIRMOJI PAGALBA

Darbo vietoje turi būti darbuotojas, apmokytas teikti pirmąją pagalbą, turi būti nurodytas tokio darbuotojo vardas.
Lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti tvarstomosios medžiagos ir akių dušų, jie turi būti nuolat tikrinami ir pildomi.

ĮŽEIDŽIANTIS ELGESYS

Neleistinas jokio pobūdžio įžeidžiantis elgesys (pvz., patyčios) ar persekiojimas. Apie tokius atvejus turi būti nedelsiant pranešta darbų vadovybei.

KITOS TVARKOS TAISYKLĖS

Rūkyti patalpose, įskaitant transporto priemonių ir mašinų kabinas, draudžiama.
Rūkyti už patalpų ribų galima tik tam skirtose vietose.
Naminių gyvūnų darbo vietoje negali būti.

Nepilnamečių darbo vietoje negali būti. Išimtis taikoma mokiniams, atliekantiems praktiką pagal statybų programą arba jos ekvivalentą.

LANKYTOJAI

Lankytojai turi prisistatyti darbų vadovybei, kuri juos duotų nurodymų ir lydėtų.
Lankytojai yra išoriniai lankytojai ir NCC darbuotojai, kurie yra prižiūrimi statybvietyje.

Lankytojai turi dėvėti bent šalną su smakro dirželiu, akių apsaugas ir signalinės spalvos liemenę, su savimi turėti ir, esant būtinybei, naudoti klausos apsaugas.
Jei lankosi moksleiviai lavinimosi tikslais, galioja specialios procedūros.

SILICIO DIOKSIDAS

Siekiant sumažinti poveikį, turi būti imamasi silicio dioksida neutralizuojančių priemonių. Dokumentais pagrindžiamas rizikos vertinimas. Kad dulkių poveikis būtų sumažintas, dulkės visų pirma turėtų būti neutralizuojamos jų šaltinyje, o prireikus papildomai purškiamos vandeniu ar naudojamos kitos priemonės.

PAPILDOMA INFORMACIJA SUBRANGOVAMS IR RANGOVAMS

Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai turi pasirūpinti, kad jų darbuotojai ir galimi subrangovai susipažintų su šiomis taisyklėmis ir jų laikytųsi.

Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai turi pateikti rizikos vertinimą ir, jei numatyta vykdyti su rizika susijusius ar naujo pobūdžio darbus, darbų vadovybei laiku pateikti darbų planą.

Kiekvienas rangovas savo darbuotojams turi išduoti apsaugos priemones, kurias reikia naudoti darbo vietoje ir kurios būtinos, kad darbas būtų vykdomas saugiai.
Darbus ne nustatyto darbo laiku galima vykdyti tik tai suderinus su darbo vadovybe.

NCC tvarkos ir saugos taisyklės


SANKCIJOS

Jei nesilaikoma šių tvarkos ir saugos taisyklių ar darbo vietoje galiojančių specifinių taisyklių, remiantis procedūra Sankcijos dėl tvarkos ir saugos taisyklių pažeidimų, taikomos sankcijos.

Pažeidus taisykles, NCC turi teisę pašalinti pažeidėją iš darbo vietos.

NCC turi teisę iš subrangovų pareikalauti 10 000 kronų dydžio baudos už kiekvieną pažeidimo atvejį.

DĖMESIO!
ASMENYS, NESILAIKANTYS NCC
TVARKOS IR SAUGOS TAISYKLIŲ, GALI
BŪTI IŠVARYTI IŠ DARBO VIETOS!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Bergström'.

Lars Bergström
NCC Building Sverige AB
Darbo aplinkos vadovas